2017년 국가직 7급 기계설계 가책형 해설

01. ③ 02. ② 03. ④ 04. ③ 05. ② 06. ① 07. ③ 08. ③ 09. ③ 10. ②

11. ① 12. ④ 13. ④ 14. ④ 15. ① 16. ② 17. ④ 18. ② 19. ③ 20. ①

1. 【정답】③

③ 동일 형상의 시편에서는 재질이 바뀌더라도 응력집중계수는 같은 값을 갖는다.

2. 【정답】②

- ① 6은 형식기호, 3은 계열번호를 나타내며 6의 형식기호는 단열 깊은 홈 볼베어링을 나타낸다. (복렬 깊은 홈 볼베어링의 형식기호는 4이다.)
- ③ Z는 실드기호이며 한쪽 실드를 나타낸다.
- ④ NR은 궤도륜 형상기호이며 외륜 스냅링 홈에 스냅링 부착을 나타낸다.

3. 【정답】 ④

- ① 자리면 마찰을 무시하는 경우 나사의 효율 $\eta = \frac{\tan \alpha}{\tan (\rho + \alpha)}$ 이고, 나사의 효율과 리드각의 관계에서 $0 < \alpha < \frac{\pi}{4} \frac{\rho}{2}$ 인 영역에서는 리드각이 증가함에 따라 효율이 증가하고, $\frac{\pi}{4} \frac{\rho}{2} < \alpha < \frac{\pi}{4} \rho$ 인 영역에서는 리드각이 증가함에 따라 효율이 감소한다.
- ② 삼각나사의 상당마찰계수는 사각나사보다 크므로 효율은 사각나사가 삼각나사보다 크다.
- ③ 리드각이 일정할 때 마찰계수가 커지면 효율은 낮아진다.

4. 【정답】③

③, ④ 소성영역의 변형에서는 재료가 변형되어도 재료의 부피에는 변함이 없다고 가정한다. $A_0L_0 = A_fL_f = A_f(L_0 + \Delta L) = A_fL_0(1+\varepsilon)$

$$A_f = \frac{A_0}{1+\epsilon}$$

진흥력
$$\sigma_T = \frac{F}{A_f} = \frac{F}{\frac{A_0}{1+\varepsilon}} = \sigma(1+\varepsilon)$$

진변형률
$$\varepsilon_T = \int_{L_0}^{L_f} \frac{dL}{L} = \ln\left(\frac{L_f}{L_0}\right) = \ln\frac{L_0(1+\varepsilon)}{L_0} = \ln\left(1+\varepsilon\right)$$

5. 【정답】②

이완 측 벨트 장력은 $\frac{10}{5}$ $= 2\,\mathrm{kN}$ 이고 원심력의 영향은 무시하므로 $P = (10-2) \times 5 = 40\,\mathrm{kW}$

6. 【정답】①

$$C = \mu qv = 0.2 \times \frac{50}{100 \times 20} \times 20 = 0.1 [\text{kgf/mm}^2 \cdot \text{m/s}]$$

7. 【정답】③

$$\frac{1}{N_{cr}^2} = \frac{1}{3000^2} + \frac{1}{2000^2} + \frac{1}{1000^2} = \frac{2^2 + 3^2 + 6^2}{6000^2} = \frac{49}{6000^2}$$

$$N_{cr} = \sqrt{\frac{6000^2}{49}} = \frac{6}{7} \times 10^3 \, [\text{rpm}]$$

8. 【정답】③

$$v = \frac{5}{2} = 2.5 \,\text{m/s} = \frac{250 \times 20 \times Z}{60000}$$

 $Z = 30$

9. 【정답】③

$$\frac{N_B}{N_A} = \frac{x}{\frac{D_B}{2}} = 3$$
, $x = 3 \times \frac{D_B}{2} = 3 \times \frac{200}{2} = 300 \text{ [mm]}$

10. 【정답】②

상당 비틀림 모멘트 :
$$\sqrt{M^2\!+T^2}$$

$$\tau = \frac{\sqrt{M^2 + T^2} \frac{d_o}{2}}{\frac{\pi}{32} (d_o^4 - (xd_o^4))} = \frac{16}{\pi (1 - x^4) d_o^3} \sqrt{M^2 + T^2}$$

11. 【정답】①

① 태양기어와 유성기어는 회전운동을 회전운동으로 변환하는 동력전달 장치이다.

12. 【정답】 ④

최대 틈새는 0.01 + 0.02 = 0.03 [mm] 최소 틈새는 0 + 0.01 = 0.01 [mm] 0.03 + 0.01 = 0.04 [mm]

13. 【정답】 ④

④ 용접이음은 리벳이음에 비하여 변형이 많고 잔류응력이 남는다.

14. 【정답】 ④

④ 웜의 이는 웜휠의 이보다 미끄럼 마찰력이 작용하는 시간이 훨씬 길다. 따라서 웜은 웜휠 보다 마모에 강한 재질로 제작되어야 한다.

15. 【정답】①

$$T = 0.2 \times 0.2 \times \frac{\pi}{4} (80^2 - 40^2) \times \frac{80 + 40}{4} = 1440\pi [\text{N} \cdot \text{mm}]$$

16. 【정답】②

$$\frac{200}{4} \times 0.8 = \frac{2 \times 1200}{2 \times (t-2)}$$

 $t = 32 \,\mathrm{mm}$

17. 【정답】 ④

$$T = P\frac{d}{2} = Q_{\tan}(\rho + \alpha)\frac{d}{2}$$

$$Q = \frac{2T}{d\tan(\rho + \alpha)} = \frac{2T}{\frac{\mu + \frac{2p}{\pi d}}{1 - \mu \cdot \frac{2p}{\pi d}}} = \frac{2T\left(1 - \frac{2p\mu}{\pi d}\right)}{d\left(\frac{2p}{\pi d} + \mu\right)}$$

18. 【정답】②

허용굽힘응력에서 최대 굽힘모멘트 $M_b = rac{1}{2} Pl$ 이고 최대굽힘응력을 축지름에 대하여 풀면

$$d = \sqrt[3]{\frac{16Pl}{\pi\sigma_a}} = \sqrt[3]{\frac{16 \times 300l}{3 \times 8}} = \sqrt[3]{200l}$$

허용베어링압력에서 $\frac{300}{dl} = \frac{3}{8}$, $dl = 800 \, \text{mm}^2$

두 식에서 $l=40\,\mathrm{mm}$, $d=20\,\mathrm{mm}$

19. 【정답】③

접시 스프링을 같은 방향으로 겹쳐 놓았을 때는 병렬연결의 강성성질을 갖고, 다른 방향으로 겹쳐 놓았을 때는 직렬연결의 강성성질을 갖는다. 따라서 상당 스프링 상수 k_{ea} 는

$$\frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{k} + \frac{1}{2k} + \frac{1}{3k} = \frac{6+3+2}{6k} = \frac{11}{6k}, \ k_{eq} = \frac{6k}{11} = \frac{600}{11} [\text{N/mm}]$$

$$\delta = \frac{P}{k_{eq}} = \frac{100}{\frac{600}{11}} = \frac{11}{6} [\text{mm}]$$

20. 【정답】①

토크 :
$$T = \frac{7.2 \times 10^3}{\frac{2\pi \times 240}{60}} = 300 [\text{N} \cdot \text{m}]$$

축직각모듈 :
$$m_s$$
라 하면 $\frac{m_s(30+70)}{2}=100\sqrt{5}$ 이므로 $m_s=2\sqrt{5}$ [mm]이다.

피니언의 지름 :
$$D=m_s \times 30=60\sqrt{5}$$
 [mm]

회전력 :
$$F_t = \frac{2 \times 300 \times 10^3}{60\sqrt{5}} = \frac{10^4}{\sqrt{5}}$$
 [N]

비틀림각 :
$$\beta$$
라 하면 $\cos\beta = \frac{4}{2\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$

축방향 하중 :
$$F_a = F_t \tan \beta = \frac{10^4}{\sqrt{5}} \times \frac{1}{2} = \frac{5000}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \times 10^3 [\text{N}]$$