

# 기계설계

문 1. 축에서 베어링과 접촉하는 부분은?

- |            |               |
|------------|---------------|
| ① 핀(pin)   | ② 플랜지(flange) |
| ③ 보스(boss) | ④ 저널(journal) |

문 2. 외경이  $3d$ , 내경이  $d$ 인 중공축(A)과 외경이  $3d$ 인 중실축(B)이 있을 때, 각각의 축이 전달할 수 있는 최대 비틀림 모멘트의 비 ( $T_A/T_B$ )는? (단, 재료는 동일하다)

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| ① $\frac{81}{80}$ | ② $\frac{80}{81}$ |
| ③ $\frac{27}{26}$ | ④ $\frac{26}{27}$ |

문 3. 진동, 충격 및 반복하중 등에 의한 나사의 풀림방지를 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 캡(cap) 너트를 사용한다.
- ② 멈춤나사를 삽입한다.
- ③ 분할핀을 사용한다.
- ④ 플라스틱이 삽입된 너트를 사용한다.

문 4. 리벳이음에서 판의 가장자리로부터 가장 가까운 리벳의 중심까지의 거리는?

- |          |      |
|----------|------|
| ① 리벳의 길이 | ② 마진 |
| ③ 뒷피치    | ④ 피치 |

문 5. 다음 팔호 안에 들어갈 재료는?

미끄럼 베어링의 재료 중 ( ) 합금은 ( )을 주성분으로 하고 Ag, Cu, Ni 등을 첨가하여 강인성을 높인 것이다. 강도가 크고 고온에도 우수한 특성이 있어 고하중의 내연기관, 압연기 등에 사용된다.

- |            |                |
|------------|----------------|
| ① 알루미늄(Al) | ② 인코넬(Inconel) |
| ③ 나이오븀(Nb) | ④ 카드뮴(Cd)      |

문 6. 원추각이  $\alpha$ 인 원동차와 원추각이  $\beta$ 인 종동차가 서로 외접하는 원추 마찰차에서  $\alpha + \beta = 90^\circ$ 인 경우, 원동차의 회전수( $N_1$ )에 대한 종동차의 회전수( $N_2$ )의 비( $\frac{N_2}{N_1}$ )가 3이면  $\tan\alpha + \tan\beta$ 는?

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| ① 1             | ② 3              |
| ③ $\frac{4}{3}$ | ④ $\frac{10}{3}$ |

문 7. 치형 곡선에 따른 평기어의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사이클로이드 치형 기어는 내전과 외전 사이클로이드 곡선을 합해서 이루어진 치형으로, 물림률이 비교적 크다.
- ② 인벌류트 치형 기어는 치면의 모든 곳에서 미끄럼률이 일정하여 균일한 마모가 발생한다.
- ③ 사이클로이드 치형 기어는 구름원의 크기에 따라 많은 종류의 가공용 커터가 필요하다.
- ④ 인벌류트 치형 기어는 압력각이 일정하고 언더컷이 잇수에 따라 발생할 수 있다.

문 8. 속도  $10 [m/s]$ 로  $8 [PS]$ 를 전달하는 로프 전동장치에서 로프 풀리의 지름이  $1,000 [mm]$ 일 때, 로프의 전달력[kg]과 풀리의 회전속도[rpm]는? (단,  $\pi = 3$ 으로 한다)


	로프의 전달력	풀리의 회전속도
①	60	100
②	60	200
③	70	100
④	70	200

문 9. 축의 위험속도를 계산하는 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 레이레이(Rayleigh) 방법으로는 1차 고유진동수를 예측할 수 있다.
- ② 레이레이(Rayleigh) 방법은 위치에너지와 운동에너지의 관계에서 유도된 것이다.
- ③ 던커레이(Dunkerley) 방법으로는 정확한 위험속도보다 크게 계산된다.
- ④ 던커레이(Dunkerley) 방법으로 여러 개의 회전체가 있을 때 위험속도를 계산할 수 있다.

문 10. 그림과 같은 단차(step pulley)에서 원동축의 회전속도는  $N$ 으로 일정하고, 종동축의 회전속도는 단차에 따라  $N_1, N_2, N_3, \dots, N_m$ 일 때, 종동축의 회전속도가  $\frac{N_2}{N_1} = \frac{N_3}{N_2} = \dots = \frac{N_m}{N_{m-1}} = \phi$ 와

같이 변한다고 하면,  $\phi$ 는?



- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ① $\sqrt[m]{\frac{N_m}{N_1} + 1}$ | ② $\sqrt[m]{\frac{N_m}{N_1} - 1}$ |
| ③ $\sqrt[m+1]{\frac{N_m}{N_1}}$   | ④ $\sqrt[m-1]{\frac{N_m}{N_1}}$   |

- 문 11. 머프 커플링(muff coupling)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 축 방향 이동이 없는 경우에 사용한다.  
 ② 주철체의 원통 속으로 두 축을 양쪽에서 끼워 넣은 후 키로 고정한다.  
 ③ 두 축 사이의 축심이 약간 어긋난 것을 커플링에서 흡수할 수 있다.  
 ④ 운전 중 탈착할 수 없는 축이음이다.

- 문 12. 응력 관계식  $\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_u} \leq 1$ 로 표현되는 피로파손기준은? (단,

$\sigma_a$ 는 응력진폭,  $\sigma_m$ 은 평균응력,  $S_e$ 는 내구한도,  $S_u$ 는 극한강도이다)

- ① 거버(Gerber) 기준  
 ② 소더버그(Soderberg) 기준  
 ③ 굿맨(Goodman) 기준  
 ④ ASME 기준


- 문 13. 스프링 전체의 평균지름이 20 [mm], 소선의 지름이 2 [mm], 유효 감김수가 20인 코일 스프링의 스프링 상수[N/mm]는? (단, 선재의 전단탄성계수는 80 [GPa]이다)

- ① 0.25                    ② 0.5  
 ③ 1                        ④ 2

- 문 14. 힘과 동력의 단위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1[W]는 동력의 단위로 1초에 1[J]의 일을 하는 일률을 말한다.  
 ② 1[PS]는 동력의 단위로 질량 75 [kg]의 물체를 1초에 1[m]를 움직이게 하는 일률을 말한다.  
 ③ 1[N]은 힘의 단위로 질량 1 [kg]의 물체를 1[m/s<sup>2</sup>]의 가속도로 움직였을 때의 힘의 크기이다.  
 ④ 1[kg]는 힘의 단위로 질량 1 [kg]의 물체를 중력가속도로 움직였을 때의 힘의 크기이다.

- 문 15. 그림과 같이 질량이 100 [kg]인 물체를 지지하고 있는 장치에서, 도르래 C의 베어링에 작용하는 x방향의 힘( $F_x$ )과 y방향의 힘( $F_y$ )의 크기[N]는? (단, 중력가속도는 -y방향으로 작용하며 10 [m/s<sup>2</sup>]으로 계산하고, 도르래와 줄의 무게는 무시한다)



- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| $\frac{F_x}{F_y}$ | $\frac{F_y}{F_x}$ |
| ① $125\sqrt{3}$   | 125               |
| $② 125\sqrt{3}$   | 250               |
| $③ 250\sqrt{3}$   | 125               |
| $④ 250\sqrt{3}$   | 250               |

- 문 16. 다음과 같은 표면거칠기 기호를 사용하여 가공하는 부품으로 가장 적절한 것은?


$$\nabla = \frac{1.6}{\nabla}, 6.3S$$

- ① 게이지 류의 측정면      ② 정밀 기어 이의 맞물림면  
 ③ 키 흡면                    ④ 스패너의 손잡이면

- 문 17. 클러치(clutch)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 원심 클러치(centrifugal clutch)는 구동축의 회전 속도에 따라 구동축의 회전토크를 피동축에 전달하거나 차단할 수 있다.  
 ② 원판 클러치(disk clutch)에서 마찰면의 마찰력이 구동축의 회전력보다 작으면 구동축의 회전토크를 피동축에 충분히 전달하기 어렵다.  
 ③ 원추 클러치(cone clutch)는 원추각을 크게 할수록 큰 동력을 전달할 수 있다.  
 ④ 사각형 맞물림 클러치(claw clutch)는 회전방향을 바꾸어 동력을 전달할 수 있다.

- 문 18. 그림과 같은 필릿 용접이음에서, 용접물 위의 임의의 각도  $\theta$ 에서의 용접 목두께 AB의 길이는?



- ①  $\frac{h}{\cos\theta - \sin\theta}$       ②  $\frac{h}{\cos\theta + \sin\theta}$   
 ③  $\frac{h}{\sin\theta - \cos\theta}$       ④  $\frac{2h}{\cos\theta + \sin\theta}$

- 문 19. 단면이 원형인 곧은 토션 바의 한쪽 끝을 고정하고 다른 쪽 끝에 토크  $T$ 를 가할 때, 토션 바의 최소 허용지름은? (단, 토션 바 재료의 단축인장 시험에서의 항복강도는  $\sigma_Y$ , 안전계수는 2이며, 최대전단응력설을 적용한다)

- ①  $\sqrt[3]{\frac{16T}{\pi\sigma_Y}}$       ②  $\sqrt[3]{\frac{32T}{\pi\sigma_Y}}$   
 ③  $\sqrt[3]{\frac{64T}{\pi\sigma_Y}}$       ④  $\sqrt[3]{\frac{128T}{\pi\sigma_Y}}$

- 문 20. 전달동력이 300 [W]인 모터에 감속비가  $\frac{1}{60}$ 이고 전달효율이 50%인

- 웜기어 감속기가 설치되어 있다. 웜기어 감속기의 출력축에 지름 200 [mm]인 로프 드럼이 연결되어 있을 때, 로프의 최대 허용하중[N]은? (단, 모터의 회전속도는 1,800 [rpm],  $\pi = 3$ 으로 한다)  
 ① 500  
 ② 1,000  
 ③ 2,000  
 ④ 4,000