

공업화학

(B)

(1번~20번)

(9급)

1. 다음 석유 제품 중 비점이 가장 높은 것은?

- ① 중유
- ② 등유
- ③ 경유
- ④ 나프타

2. 다음 중 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 인장강도가 크지 않다.
- ② 구조는 선형이고, 결정화도는 약 90%정도이다.
- ③ 반응온도는 200~300°C이고, 고압반응을 한다.
- ④ 연신율은 500%정도이고, 밀도는 0.915~0.925g/cm³이다.


3. 다음 중 고분자의 수평균분자량(M_n)과 중량평균분자량(M_w)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① M_n 은 광산란법이나 원심분리법으로 측정할 수 있다.
- ② 일반적으로 M_n 값이 M_w 값보다 크다.
- ③ M_w/M_n 값이 2 이상인 고분자는 1에 가까운 고분자에 비해 결정화되기 어려우며 고체화되는 온도가 낮다.
- ④ van't Hoff 식을 이용하면 M_w 를 얻을 수 있다.

4. 다음 중 유지에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 라우르산(lauric acid)은 불포화지방산이다.
- ② 올레산(oleic acid)은 Ni 촉매하에서 수소화 반응을 통해 포화지방산인 스테아르산(stearic acid)으로 전환할 수 있다.
- ③ 실온에서 유지 100g 속에 들어있는 유지산을 중화하는 데 필요한 KOH의 mg수를 산가라 한다.
- ④ 포화지방산은 탄소 수가 홀수로 되어 있으며, 천연 유지 중에는 C₁₇–C₁₉의 성분이 가장 많이 존재한다.

5. 다음의 화학식을 가지는 합성고무에 해당하는 것은?



- ① 스티렌 – 부타디엔 고무
- ② 부타디엔 고무
- ③ 니트릴 고무
- ④ 클로로프렌 고무

6. 다음 중 원자의 바닥 상태에서 전자배치가 옳은 것은?

- ① B 1S²2S²2P¹
- ② C 1S²2S²2P³
- ③ N 1S²2S²2P⁵
- ④ O 1S²2S²2P⁶



7. 다음 <보기>에서 지구환경과 관련된 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?

<보기>

가. 지구온난화에 대한 기여도가 큰 순서부터 온실가스를 나열하면 이산화탄소, 아산화질소, 메탄, CFCs 등의 순서이다.
 나. 전체 오존량의 90%가 성층권에 밀집해 있으며, 이 구역을 오존층이라 부른다.
 다. CFC 대체물질인 HCFC도 염소를 포함하기 때문에 장기적으로 보면 오존층을 파괴할 수 있다.

- ① 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

8. 다음 중 Diels-Alder 반응의 주생성물은?



9. 다음 중 고분자전해질 연료전지의 양극과 음극에서 일어나는 반응식으로 가장 옳은 것을 고르면?

- ① 양극반응: H₂ → 2H⁺ + 2e⁻
 음극반응: $\frac{1}{2}$ O₂ + 2H⁺ + 2e⁻ → H₂O
- ② 양극반응: H₂ + O²⁻ → H₂O + 2e⁻
 음극반응: $\frac{1}{2}$ O₂ + 2e⁻ → O²⁻
- ③ 양극반응: H₂ + 2OH⁻ → 2H₂O + 2e⁻
 음극반응: $\frac{1}{2}$ O₂ + H₂O + 2e⁻ → 2OH⁻
- ④ 양극반응: H₂ + CO₃²⁻ → CO₂ + H₂O + 2e⁻
 음극반응: CO₂ + $\frac{1}{2}$ O₂ + 2e⁻ → CO₃²⁻

10. 다음 <보기>에서 프로필렌으로부터 제조할 수 있는 화학제품에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?

<보기>

가. 프로필렌이 산화되면 우선 아크릴레이인이 되었다가 산화반응에 의해 아크릴산이 제조된다.
 나. 아크릴산 중합체는 초흡수제의 원료로 사용된다.
 다. 프로필렌의 암모시데이션(ammoxidation)법에 의해 비스무스를 포함하는 촉매를 사용하여 아크릴로니트릴을 제조할 수 있다.
 라. 아크릴로니트릴은 ABS 수지의 원료로 사용된다.

- ① 가, 다
- ② 가, 나, 라
- ③ 나, 다, 라
- ④ 가, 나, 다, 라

11. 다음 중 황산에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
- ① 황산은 부피로 농도를 표시하며, 공업적으로는 보메도 ($^{\circ}\text{Be}'$)를 사용한다.
 - ② 93% 이상의 황산은 농도에 따른 비중의 변화가 적어 이 범위 이상의 농도는 백분율로 표시한다.
 - ③ 진비중(d)과 보메도($^{\circ}\text{Be}'$)의 상호 관계는 $^{\circ}\text{Be}' = 144.3(d - \frac{1}{d})$ 이다.
 - ④ 이온화경향이 수소보다 작은 금속은 묽은 황산과 반응하여 금속 황산염을 생성시키고, 수소를 발생한다.

12. 다음 중 중성 비료들로만 나열된 것은?

- ① 황안, 요소, 석회
- ② 염안, 석회, 중과린산석회
- ③ 용성인비, 석회, 요소
- ④ 염안, 염화칼륨, 요소

13. 다음 중 주로 2차 파쇄기로 사용되는 것은?

- ① 죄 크러셔
- ② 콘 크러셔
- ③ 롤 크러셔
- ④ 햄머밀

14. 다음 중 질소산화물 제거공정에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 선택적 비촉매 환원법(SNCR)은 암모니아나 요소를 고온에서 NO_x 와 직접 반응시키는 방법이다.
- ② 선택적 촉매 환원법(SCR)은 암모니아를 환원제로 사용한다.
- ③ 선택적 촉매 환원법(SCR)은 $\text{V}_2\text{O}_5/\text{TiO}_2$ 를 촉매로 사용한다.
- ④ 중유나 석탄 등의 연료를 연소시킬 때 발생하는 질소산화물을 thermal NO_x 라 하고, 고온에서 공기산화에 의해 발생되는 NO_x 를 fuel NO_x 라 부른다.

15. 다음 중 반도체 공정에 주로 이용되는 화학기상증착법(CVD)에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 원료화합물을 기체 상태로 반응기 내에 공급하여 기판 표면에서 화학반응에 의해 박막이 형성된다.
- ② PECVD는 플라즈마를 CVD공정에 필요한 에너지로 사용하는 방법이다.
- ③ 유기금속화합물을 원료로 사용하는 방법을 MOCVD라 부른다.
- ④ CVD는 일반적으로 물리적 증착공정에 비해 단차피복성(step coverage)이 뒤떨어지는 단점이 있다.

16. C_nH_{2n} 의 일반식을 갖는 불포화탄화수소로, 석유 속에는 거의 포함되어 있지 않으나 석유의 크래킹(cracking) 과정에서 다양 생성되어 석유화학공업의 중요한 원료로 사용되는 탄화수소는?

- ① 올레핀계 탄화수소
- ② 나프텐계 탄화수소
- ③ 방향족 탄화수소
- ④ 파라핀계 탄화수소

17. 콜타르(coal tar)를 분별 종류할 때 중간유(middle oil)에서 나오는 원료로 무수프탈산의 제조에 사용되는 것은?

- ① 톨루엔
- ② 카바졸
- ③ 안트라센
- ④ 나프탈렌

18. 다음 중 계면활성제에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 임계미셀농도(CMC)가 작은 것이 미셀이 크다.
- ② 소수기가 작을수록 미셀이 커지는 경향이 있다.
- ③ 이온성 계면활성제가 비이온성 계면활성제보다 회합수가 많다.
- ④ 계면활성제 수용액의 농도가 CMC보다 커지면 표면장력은 급격히 증가한다.

19. 다음 중 감광제에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 양성 감광제의 노출속도는 음성 감광제보다 빠르다.
- ② 양성 감광제의 접착성은 음성 감광제보다 좋다.
- ③ 양성 감광제의 종횡비(분해능)는 음성 감광제보다 높다.
- ④ 양성 감광제의 현상액은 용제를 사용한다.

20. 다음 중 공업용수의 거품과 부식의 원인이 되는 불순물인 HCO_3^- 이온을 처리하는 방법으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 석회 소다법
- ② 중류
- ③ 아황산나트륨 첨가
- ④ 이온교환