

# 화공열역학

(B)

(1번~20번)

(7급)

1. 다음 중 카르노사이클에 대한 설명으로 옳은 것은?  
① 이상적인 2개의 등온과정 + 이상적인 2개의 단열과정  
② 이상적인 2개의 정압과정 + 이상적인 2개의 정적과정  
③ 이상적인 2개의 정압과정 + 이상적인 2개의 단열과정  
④ 이상적인 2개의 등온과정 + 이상적인 2개의 정압과정

2. 연구원 A는 고체 탄산칼슘을 진공 용기에 보관하고 있었다.  
시간이 지나면 해당 용기 내에 자발적으로 기체가 형성되어  
진공이 조금 풀리는 현상이 발생한다. 이러한 계에서의 자  
유도는?  
① 0  
② 1  
③ 2  
④ 3

3. 표준상태에 있는 임의의 순수물질의 부피팽창률(volume expansivity)과 등온압축률(isothermal compressibility)이 각각 3, 6이었다. 해당 물질의 비부피(specific volume)가 3일 때, 정적조건에서의  $(\partial P/\partial T)_V$ 는 얼마인가? (단, 단위는 무시하고, 부피는 T, P의 함수로 가정하여  $V=V(T, P)$ 가 된다.)  
① 2  
② 1.5  
③ 1  
④ 0.5

4. 다음 중 과열증기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
① 주어진 온도(T)에서  $P < P_{sat}$ 이면 과열증기이다.  
② 주어진 압력(P)에서  $T > T_{sat}$ 이면 과열증기이다.  
③ 주어진 온도(T) 또는 압력(P)에서  $\hat{V} > \hat{V}_g$ 이면 과열증기  
이다. ( $\hat{V}$ 는 비체적)  
④ 주어진 온도(T) 또는 압력(P)에서  $\hat{U} < \hat{U}_g$ 이면 과열증기  
이다. ( $\hat{U}$ 는 비내부에너지>)

5. 수소와 같은 단분자(singular molecule) 이상기체를  $0^{\circ}\text{C}$ 에서 단열과정으로 1기압에서 10기압까지 압축시켰다.  
최종온도(K)는 대략 얼마인가? (단,  $C_v = \frac{3}{2}R$ ,  $10^{0.4} = 2.5$ ,  $10^{2.5} = 316.2$ 이다.)  
① 약 1170K  
② 약 750K  
③ 약 680K  
④ 약 110K

6. 다음 중 Dalton의 법칙에 대한 설명으로 옳은 것은?  
① 혼합기체의 온도는 일정하다.  
② 혼합기체의 전체 압력은 각 성분의 분압의 합과 같다.  
③ 혼합기체의 전체 부피는 각 성분의 부피의 합과 같다.  
④ 혼합기체의 기체상수는 각 성분의 상수의 합과 같다.

7. 초기 압력 1bar, 온도  $25^{\circ}\text{C}$ 의 공기가 느린 속도로 압축기에 들어가서 3bar로 방출된다. 이 공기가 다시 노즐로 들어가서 초기의 압력과 온도 조건에서 최종속도인 600m/s까지 팽창된다. 압축과정의 일이 공기 1kg당 240kJ일 때 압축과정에서 제거하여야 할 열(kJ/kg)은?  
① 30kJ/kg  
② 60kJ/kg  
③ 120kJ/kg  
④ 240kJ/kg

8. 다음 중 순수한 물질의 PVT 거동에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?  
① 물의 삼중점 온도는 1기압에서의 물의 어는점 온도와 같다.  
② 용융곡선상의 한 점은 자유도가 2이다.  
③ 삼중점에서 자유도는 0이다.  
④ 임계점( $T_c$ ,  $P_c$ ) 이상에서는 기체 또는 액체인 플라즈마 상태이다.

9. 수은의 정상 어는점은 약  $-39^{\circ}\text{C}$ 이고 몰 녹음엔탈피는 2.29kJ/mol이다. 정상 어는점에서 수은 2mol이 얼 때 수은의 엔트로피 변화는 약 얼마인가? (단, 압력은 일정하다.)  
① 58.7J/K  
② -58.7J/K  
③ 19.6J/K  
④ -19.6J/K

10. 냉동속도를 4kJ/s로 하기 위하여 냉동시스템은 2kW의 동력을 필요로 한다. 열 방출이  $27^{\circ}\text{C}$ 에서 일어나면 계가 유지할 수 있는 최저 가능 온도( $^{\circ}\text{C}$ )는?  
①  $-13^{\circ}\text{C}$   
②  $-33^{\circ}\text{C}$   
③  $-53^{\circ}\text{C}$   
④  $-73^{\circ}\text{C}$

11. 아래의 반데르발스(van der Waals) 상태방정식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단,  $\hat{V}$ 는 몰부피이다.)

$$P = \frac{RT}{\hat{V} - b} - \frac{a}{\hat{V}^2}$$

- ① 반데르밸스 상태방정식은 3차 상태방정식 중 하나이다.
- ②  $\frac{a}{\hat{V}^2}$  항은 분자들의 상호인력을 보정하는 항이다.
- ③  $a$ 와  $b$ 는 임계온도( $T_c$ )와 임계압력( $P_c$ )에 영향을 받지 않는다.
- ④  $b$ 는 분자들 자체가 차지하고 있는 부피를 고려한 보정항이다.

12. 다음 중 압축인자 데이터로부터 일정 온도에서 용액 중의  $i$ 성분의 퓨개시티(fugacity) 계수,  $\Phi_i$ 를 구하기 위한 계산식으로 옳은 것은?

$$\textcircled{1} \quad \ln\Phi_i = \int_0^P (Z_i - 1) \frac{dP}{P}$$

$$\textcircled{2} \quad 1/\ln\Phi_i = \int_0^P (Z_i - 1) \frac{dP}{P}$$

$$\textcircled{3} \quad \ln\Phi_i = \int_0^P (1 - Z_i) \frac{dP}{P}$$

$$\textcircled{4} \quad 1/\ln\Phi_i = \int_0^P (1 - Z_i) \frac{dP}{P}$$


13. 2mol의  $\text{CO}_2$  기체가 300K에서 15L의 일정한 부피의 용기 안에 들어있다. 이 기체에 2kJ의 열을 가했을 때 온도가 340K로 변했다. 이 과정 동안 기체의 엔탈피 변화량은 얼마인가? (단, 이 기체는 이상기체이고, 기체상수  $R=8\text{J/K}\cdot\text{mol}$ 이다.)

- ① 2kJ
- ② 2.32kJ
- ③ 2.64kJ
- ④ 2.96kJ

14. 이상기체의 T-S 선도를 통해 다양한 열역학적 관계식과 변수를 예측할 수 있다. 다음 중 이에 관한 관계식으로 옳지 않은 것은? (단,  $C_P$ ,  $C_V$ 는 각각 정압열용량, 정적열용량을 나타낸다.)

- ①  $(\partial T / \partial S)_P = T/C_P$
- ②  $(\partial T / \partial S)_V = T/C_V$
- ③  $(\partial S / \partial P)_T = (\partial V / \partial T)_P$
- ④  $T(\partial S / \partial T)_P = (\partial H / \partial T)_P$

15. 1bar 및 300K의 등온, 등압상태에서 일어나는 다음 반응에 대한 반응엔탈피( $\Delta H$ )와 내부에너지 변화( $\Delta U$ )는? (단, 모든 기체는 이상기체이고, 기체상수  $R=8\text{J/K}\cdot\text{mol}$ , 주어진 조건에서  $\text{H}_2\text{O(g)}$ ,  $\text{H(g)}$ ,  $\text{O(g)}$ 의 생성엔탈피는 각각 -240, 220, 250kJ/mol이다.)



- ①  $\Delta H : 930\text{kJ}$        $\Delta U : 925.2\text{kJ}$
- ②  $\Delta H : 930\text{kJ}$        $\Delta U : 934.8\text{kJ}$
- ③  $\Delta H : 710\text{kJ}$        $\Delta U : 705.2\text{kJ}$
- ④  $\Delta H : 710\text{kJ}$        $\Delta U : 714.8\text{kJ}$

16. 어떤 기체 8mol이 4L 부피의 용기에 들어있을 때, 온도는 700K이고 압력은 300atm이다. 이 기체의 압축인자는 얼마인가? (단, 기체상수  $R=0.08\text{L}\cdot\text{atm/K}\cdot\text{mol}$ 이다.)

- ① 1.50
- ② 1.88
- ③ 2.24
- ④ 2.68

17. 다음 중 이상용액의 열역학적 상관관계를 나타낸 식으로 옳지 않은 것은?

$$\textcircled{1} \quad G^{id} = \sum_i x_i G_i + RT \sum_i x_i \ln x_i$$

$$\textcircled{2} \quad S^{id} = \sum_i x_i S_i + R \sum_i x_i \ln x_i$$

$$\textcircled{3} \quad V^{id} = \sum_i x_i V_i$$

$$\textcircled{4} \quad H^{id} = \sum_i x_i H_i$$

18. 일정 온도 300K, 일정 압력 1bar로 유지된 채 계의 상태가 변할 때, 계의 엔탈피와 엔트로피는 각각 8kJ, 30J/K씩 감소한다. 이 상태 변화에 대한 갑스(Gibbs) 자유에너지 변화를 계산하고, 이 과정이 자발적인지, 비자발적인지 판단하면? (단, 1bar=10<sup>5</sup>Pa=10<sup>5</sup>N/m<sup>2</sup>이다.)

- ① 1kJ, 비자발적
- ② 1kJ, 자발적
- ③ -17kJ, 비자발적
- ④ -17kJ, 자발적

19. 이상기체를 사용한 달힌계, 폴리트로픽 공정에서 공정계수( $\delta$ )가 2라고 하자. 초기 온도 27°C에서 127°C까지 공정의 온도가 상승했다면, 최종 부피는 초기 부피의 몇 배가 되겠는가?

- ① 1/4배
- ② 3/4배
- ③ 4/3배
- ④ 4배

20. 어떤 특정한 동력장치가 350°C의 열원 저장고와 50°C의 열싱크 저장고 사이에서 운전된다. 이 장치의 열효율은 같은 온도 사이에서 운전되는 Carnot 엔진이 갖는 열효율의 60%이다. 이 장치의 열효율은 얼마인가? (단, 소수점 둘째자리에서 반올림한다.)

- ① 0.3
- ② 0.4
- ③ 0.5
- ④ 0.6