

1. 마그네틱 토크와 릴럭턴스 토크를 모두 발생시키는 전동기는?

- ① 스위치드 릴럭턴스 전동기
- ② 표면부착형 영구자석 전동기
- ③ 매입형 영구자석 전동기
- ④ 동기형 릴럭턴스 전동기

2. 직류전동기에서 전기자 총도체수를 Z 로, 극수를 p 로, 전기자 병렬 회로수를 a 로, 1극당 자속을 Φ 로, 전기자 전류를 I_A 로 나타낼 때, 토크 $T[N \cdot m]$ 를 나타내는 것은?

- ① $\frac{Za}{2\pi p} \Phi I_A$
- ② $\frac{Zp}{2\pi a} \Phi I_A$
- ③ $\frac{Zp}{2\pi \Phi} a I_A$
- ④ $\frac{Zp}{2\pi I_A} a \Phi$


3. 3상 권선형 유도전동기에서 회전자 회로의 저항(회전자 저항과 외부 저항의 합)을 2배로 하였을 때 나타나는 최대 토크 $T_{max} [N \cdot m]$ 에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 최대 토크는 2배가 된다.
- ② 최대 토크는 1/2배가 된다.
- ③ 최대 토크는 4배가 된다.
- ④ 최대 토크는 변하지 않는다.

4. 3상 6극, 50[Hz] Y결선인 원통형 동기발전기의 극당 자속이 0.1[Wb], 1상의 권선수 10[turns], 3상 단락 전류는 2[A]일 때 동기 임피던스의 값[Ω]은? (단, 권선 계수는 1이다.)

- ① 25[Ω]
- ② 100[Ω]
- ③ 111[Ω]
- ④ 222[Ω]

5. 그림과 같은 유도전동기의 속도-토크 특성 곡선에서 점선으로 표시된 영역의 특징으로 가장 옳지 않은 것은?



- ① 회전자 전류의 증가율은 무시할 정도로 작다.
- ② 슬립은 부하를 증가시키에 따라 선형으로 증가한다.
- ③ 기계적 회전 속도는 부하 증가 시 선형으로 감소한다.
- ④ 회전자의 역률은 거의 1에 가깝다.


6. 3상 4극 60[Hz] 유도전동기가 1746[rpm]으로 운전되고 있다. 2차측 등가 저항이 0.6[Ω]이고 출력이 5820[W]일 때, 2차측 전류의 값[A]은? (단, 기계손은 무시한다.)

- ① 8[A]
- ② 10[A]
- ③ 12[A]
- ④ 14[A]

7. 어떤 단상 변압기의 1차측의 권선수는 1800[turns]이다. 이 변압기의 등가회로 해석을 위해 2차측의 4[Ω] 임피던스를 1차측으로 등가 환산하였더니 2.5[kΩ]으로 계산되었다. 이 변압기의 2차측 권선수의 값[turns]은?

- ① 63[turns]
- ② 72[turns]
- ③ 81[turns]
- ④ 90[turns]

8. 그림에서 나타내는 다상 유도전동기의 속도 제어법에 해당하는 것은?



- ① V/f 일정 제어법과 약자속 제어법
- ② 2차 저항 제어법
- ③ V/f 일정 제어법
- ④ 주파수 제어법

9. 단상변압기의 2차측을 개방할 경우, 1차측 단자에 60[Hz], 300[V]의 전압을 인가하면 2차측 단자에 150[V]가 유기되는 변압기가 존재한다. 1차측에 50[Hz], 2,000[V]를 인가하였을 경우, 2차측 무부하 단자전압의 값[V]은?

- ① 900[V]
- ② 950[V]
- ③ 1,000[V]
- ④ 1,050[V]

10. 유도전동기의 구속 시험에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 구속 시험으로 철손 저항과 자화 리액턴스 계산이 가능하다.
- ② 정격에서의 자기포화 현상 고려를 위해 주파수를 조정한다.
- ③ 구속 시험에서는 정격전류가 흐르는 전압에서 공극 자속밀도가 낮다.
- ④ 변압기의 단락 시험과 비슷한 특성을 갖는다.

